

04-02-06

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 063/

Дата присвоения номера реестра Омской области: 11 марта 2019 года

Номер реестра муниципального образования: 063

Дата заведения дела: 11 марта 2019 года

Наименование комплексного центра: БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Саргатского района»

1. Наименование (вид) объекта: Детский сад.

2. Адрес объекта, телефон, e-mail:

Адрес: 646410, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Лесная, д. 6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 735,90 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) 6 120 кв.м.

4. Год постройки здания: 1989 г., год последнего капитального ремонта 1989 год.

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2019г., капитального: нет.

6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области (МБДОУ «Саргатский детский сад №3»)

7. Юридический адрес участника, телефон:

Адрес: 646410, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Лесная, д. 6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

11. Вышестоящая организация (*наименование*): Управление образования Саргатского муниципального района Омской области

12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:

Адрес: 646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Коммунальная, 9;

Тел.: (38-178) 21-147;

E-mail: sarg_obraz@mail.ru

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад №3

1.2. Адрес объекта:

Адрес: 646410, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Лесная, д. 6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 735,90 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) 6 120 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1989 год, год последнего капитального ремонта: 1989 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2019 год, капитального: нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области (МБДОУ «Саргатский детский сад №3»)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail:

Адрес: 646400 Омская обл., Саргатский р-он., р.п. Саргатское, ул. Лесная д.6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:

Адрес: 646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Коммунальная, 9;

Тел.: (38-178) 21-147;

E-mail: sarg_obraz@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития.

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 127, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день: 2.

2.8. Вместимость, пропускная способность: 110.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Путь следования к объекту осуществляется маршрутным автобусом по р.п. Саргатское. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Согласен на проведение экспертной оценки объекта с выходом комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объект и с размещением информации на карте доступности объектов социальной инфраструктуры Омской области "Карта доступности Омской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заведующий
(должность уполномоченного
представителя участника)



О.В. Шабанова
(инициалы, фамилия)

8(38-178) 21-976

координаты для связи с уполномоченным представителем объекта

Дата: "08" февраля 2019 года

АКТ № 1
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Саргатский муниципальный район
(наименование муниципального
образования Омской области)

"21" февраля 2019 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад №3

1.2. Адрес объекта:

Адрес: 646410, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Лесная, д. 6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 735,90 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) 6 120 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1989 год, год последнего капитального ремонта: 1989 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2019 год, капитального: нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области (МБДОУ «Саргатский детский сад №3»)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail:

Адрес: 646400 Омская обл., Саргатский р-он., р.п. Саргатское, ул. Лесная д.6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:

Адрес: 646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Коммунальная, 9;
Тел.: (38-178) 21-147;
E-mail: sarg_obraz@mail.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Путь следования к объекту осуществляется маршрутным автобусом по р.п. Саргатское. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

2.2.2. Время движения (пешком): 10 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть).*

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть).*

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть),* их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет *(нужное подчеркнуть).*

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		4-7, 11

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Приложение	
2	Вход (входы) в здание	ДУ		8-10, 12-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		37-44
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		21-23, 27-36
5	Жилые помещения	-		-
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24-26
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		45-46
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1-3

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области в настоящее время доступен условно для инвалидов и МГН в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

3.2. Период проведения работ 2019-2028 год в рамках исполнения пункта 3.6 паспорта доступности.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ- В

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности).

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки

на 18 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 18 л.

Позтажные планы, технический паспорт

на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

Председатель комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения:

Руководитель БУ «КЦСОН Саргатского района»
Н.А. Костюченко



Члены комиссии:

Ведущий инспектор сектора социальной защиты и социально-трудовых отношений Межрайонного Управления Министерства труда и социального развития Омской области № 4

О.Л. Девятова


(подпись)

Председатель Саргатской районной организации ВОО «Всероссийское общество инвалидов»
С.А. Ушакова


(подпись)

Специалист по социальной
работе отделения
социальной реабилитации
инвалидов
БУ «КЦСОН Саргатского
района»
О.А. Ортман


(подпись)

Представители
организации,
расположенной на объекте:

Заведующий МБ ДОУ
«Саргатский детский сад
№ 3»
О.В. Шабанова



Выписка из реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных образований Омской области

№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название юридического лица (индивидуального предпринимателя), расположенного на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды деятельности (по обслуживанию)				Состояние доступности				Управленческое решение				
							Категория населения	Категория инвалидов	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации	Вариант обустройства объекта**	Состояние доступности (в т.ч. для различных)	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации***	Планный период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию на дату)	Дата контроля	Результаты контроля****	Дата актуализации информации на карте доступности	
1	Детский сад	646411 Омская область Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Лесная, 6	4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области	Государственная	Управление образования Саргатского муниципального района Омской области	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Дошкольное образование	дети от 3 до 7 лет	О, С, Г, К, У	Да	Б	ДУ	1. Вход (входы) в здание 2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) 3. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 4. Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт, текущий ремонт	2019-2028	ДЧВ	3 кв 2019-2025		



Руководитель Бу "КЦСОН Саргатского района"
(инициалы, фамилия)

Н.А. Костюченко

Дата 10 ноября 2017 года

063/

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 063/

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад №3

1.2. Адрес объекта:

Адрес: 646410, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Лесная, д. 6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 735,90 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) 6 120 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1989 год, год последнего капитального ремонта: 1989 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2019 год, капитального: нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области (МБДОУ «Саргатский детский сад №3»)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail:

Адрес: 646400 Омская обл., Саргатский р-он., р.п. Саргатское, ул. Лесная д.6,

Тел.: 8 (38-178) 21-976,

E-mail: sargds3@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:

Адрес: 646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Коммунальная, 9;

Тел.: (38-178) 21-147;

E-mail: sarg_obraz@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития.

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 127, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день: 2.

2.8. Вместимость, пропускная способность: 110.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Путь следования к объекту осуществляется маршрутным автобусом по р.п. Саргатское. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		4-7, 11
2	Вход (входы) в здание	ДУ		8-10, 12-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		37-44
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		21-23, 27-36
5	Жилые помещения	-		-
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24-26
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		45-46
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1-3

1) Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области в настоящее время условно доступен для инвалидов и МГН в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект не соответствует требованиям доступности для инвалидов, так как здание построено в 1969 году.	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Дата последнего капитального ремонта совпадает с датой постройки здания – 1969 год.	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Необходимо на уровне первого этажа выделить кабинет по обслуживанию	2019-2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				инвалидов и обозначить специальным знаком.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме		1			
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида		1			
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Необходимо организовать и обозначить одно место на автостоянке для инвалидов на кресле-коляске.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной в соответствии с п. 5.1 СП 59.13330.2012, ГОСТ 5.2.14, ГОСТ Р 52875, ГОСТ 51261.	2020-2025
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Установить тактильную акустическую и визуальную информацию	2019-2020
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Дублирование информации звуковыми сигналами и Шрифтом Брайля	2020-2022
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Обучить специалиста	2019-2020
4.6. Сменные кресла-коляски				Не требуются	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.7. Поручни		1		Лестницы должны иметь поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м и дополнительно на 0,5 м должны быть круглого сечение диаметром от 0,04 м до 0,06 м	2020-2025
4.8. Пандусы		1		Необходимо оборудовать пандус с уклоном не круче 1:20. При высоте площадки 0,52м. длина пандуса	2020-2025

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				должна быть 10,4 м. При высоте площадки 0,56 м. длина пандуса должна быть 11,2 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты				Не требуются	
4.10. Раздвижные двери				Не требуются	
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Необходимо наличие одной доступной кабины для мальчиков и девочек в соответствии с СП 5.3.1; СП 5.3.3; СП 5.3.6; СП 5.3.9 Доступная кабина должна иметь размеры: ширина – 1,65, глубина – 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,75 м. для	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Также необходимо установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. На двери необходимо предусмотреть специальные знаки, в том числе рельефные, на высоте 1,35 м. Раковины для мытья рук должны быть доступны для</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				пользования инвалидами на кресле-коляске и МГН. Понизить высоту порога до 0,014м.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Понизить высоту порогов до 0,014м. где нужно это сделать. Лестницы, ведущие на 2 этаж, не соответствуют нормативным требованиям: ширина марша лестницы – 1,30м. Лестничная площадка между этажами имеет размер: 3х1,5м. Площадка на втором этаже: 3х1,3м.	2019-2020
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Для слабослышащих (при необходимости) установить	2019-2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				индукционную петлю.	
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Обучить специалиста	2019-2022
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			10%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			10%		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1		Адаптировать сайт.	2020
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Провести обучение с сотрудниками.	2019

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			100%		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0%		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0%		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0%		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0%		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			10%		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			10%		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019 - 2028 год в рамках исполнения пункта 3.6 паспорта доступности.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

5.1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "08" февраля 2019 года.

5.2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "21" февраля 2019 года № 1.

5.3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от «25» февраля 2019 года № 2.

Руководитель
БУ «КЦСОН Саргатского района»



Н.А. Костюченко

"01" марта 2019 года

ПЛАН АДАПТАЦИИ

1. Наименование комплексного центра, ответственное лицо, телефон: БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бережок» Саргатского района», Оргман Олеся Анатольевна, 8 (38-178) 22-480
2. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области (МБДОУ «Саргатский детский сад №3»)
3. Адрес объекта, телефон, e-mail:
Адрес: 646400 Омская обл., Саргатский р-он., р.п. Саргатское, ул. Лесная д.6,
Тел.: 8 (38-178) 21-976,
E-mail: sargds3@mail.ru.
4. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Саргатского муниципального района Омской области
5. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:
Адрес: 646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Коммунальная, 9;
Тел.: (38-178) 21-147;
E-mail: sarg_obraz@mail.ru
6. Номер паспорта доступности ОСИ: 063/

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Оборудовать все входы на территорию указателями и тактильной информацией. Указатели и вывески выполняются в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, и размещаются на высоте 1.35 метра. С помощью этих табличек люди с ограниченными возможностями здоровья получают наощупь информацию о доступности объектов, схемах перемещения, путях эвакуации и пр. Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Установить указатели направления движения по территории детского сада, к кабинету по обслуживанию инвалидов и МГН.	Ремонт текущий	ДЧВ		Внебюджетный источник		1-4 квартал 2019
2	Продольный уклон путей движения не должен превышать 5%, поперечный - 2%.	Ремонт текущий	ДЧВ		Внебюджетный источник		2020-2022
3	Необходимо организовать и обозначить одно место на автостоянке для инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в здание, но не далее 50 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида следует предусматривать размером 6,0х3,6 м.	Ремонт текущий	ДЧВ		Внебюджетный источник		1-2 квартал 2019
4	Доступная кабина должна иметь размеры: ширина – 1,65, глубина – 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не	Ремонт капитальный	ДЧВ		Внебюджетный источник		2020-2025

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
	<p>менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Также необходимо установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. На двери необходимо предусмотреть специальные знаки, в том числе рельефные, на высоте 1,35 м. Раковины для мытья рук должны быть доступны для пользования инвалидами на кресле-коляске и МГН.</p>						
5	<p>Перед лестницей за 0,8-0,9м предусмотреть предупредительные тактильные полосы, шириной 0,3-0,5м. Лестницы должны иметь поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, они должны быть круглого сечения диаметром от 0,04 м до 0,06 м. Ширину проступей следует принять от 0,35м до 0,4м, высоту подступенок – от 0,12м до 0,15м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p>		Технические решения невозможны	ДЧВ	Внебюджетный источник		2020
6	<p>Увеличить размер входной площадки (не менее 2,2х2,2 м.). Установить водоотвод. Поверхность покрытий входных площадок должна быть твердой, не допуская скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.</p>		Ремонт капитальный	ДЧВ	Внебюджетный источник		2020-2025
7	<p>Необходимо оборудовать пандус с уклоном не круче 1:20. При высоте площадки 0,52м. длина пандуса должна быть 10,4 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. При высоте площадки 0,56 м. длина пандуса должна быть 11,2 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м. Поручни должны выступать за марш на 0,3 м и иметь нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0м. По продольным краям пандуса установить колесоотбойники высотой не менее 0,05м. Выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства.</p>		Ремонт капитальный	ДЧВ	Внебюджетный источник		2020-2025
8	<p>В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотреть маркировку в виде желтого круга диаметром 0.2м.</p>		Ремонт текущий	ДЧВ	Внебюджетный источник		2020

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
	Кнопка вызова должна находиться не выше 80см от уровня пола. На двери установить П-образную ручку. Снизить высоту всех порогов до 0,014 м.						
9	Предусмотреть места отдыха для инвалидов, не менее двух мест. Площадь зоны отдыха для инвалидов на кресле-коляске определяется исходя из показателя – 2,1 м ² на одно место и обозначить его специальным знаком. На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания.		ДЧВ		Внебюджетный источник		1-2 квартал 2019
10	Необходимо на уровне первого этажа выделить кабинет по обслуживанию инвалидов и обозначить специальным знаком. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 1,8х1,8 м. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема		ДЧВ		Внебюджетный источник		1-4 квартал 2019
11	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.		ДЧВ		Внебюджетный источник		2019-2020

Заведующий
(должность уполномоченного
представителя участника)

8(38-178) 21-976
координаты для связи с уполномоченным представителем объекта

Дата: "21" февраля 2019 года



О.В. Шабанова
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

**Результаты
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)**

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Саргатский детский сад №3»
Саргатского муниципального района Омской области,
646400, Омская область, Саргатский район,
р.п. Саргатское, ул. Лесная,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		3-5	Расстояние от остановки транспорта до территории объекта 50 м. Нет указателей, и информации об объекте. Вход на территорию через дверь в воротах, ширина ворот 4 м., двери находятся на высоте от земли на 0,1м, ширина двери 1 м.	К, О, Г,С	Необходимо сделать входную группу на территорию детского сада доступной для инвалидов и МГН. Обозначить вход указателями и тактильной информацией.	Ремонт текущий
2	Путь (пути) движения на территории	есть		5-7, 11	От входа к учреждению по территории проложен тротуар, шириной – 4-2,5 м., покрытие	К, О, С	Покрытие пешеходных дорожек ровное, без зазоров, не создающее вибрацию при движении. Продольный уклон	Ремонт текущий

					пешеходных дорожек из твердых материалов, ровное. Высота бордюра – 0,07 м. Имеются места отдыха.		путей движения не должен превышать 5%, поперечный - 2%.	
3	Лестница (наружная)	нет		-				
4	Пандус (наружный)	нет		-				
5	Автостоянка и парковка	нет		1-3	Не организована и не обозначена автостоянка для инвалидов на кресле-коляске.	К, О, Г, С	Необходимо организовать и обозначить одно место на автостоянке для инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в здание, но не далее 50 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида следует предусматривать размером 6,0х3,6 м.	Ремонт текущий.
6	Общие требования к зоне	Отсутствует система информации для глухих и слепых. Территорию, прилегающую к зданию, привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, пп. 4.1, 4.2. Вся территория дошкольного образовательного учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, обеспечения доступа к зданию.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1-7, 11	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная при главном входе в детский сад)	Есть		12-13	<p>Высота крыльца – 0,52 м. Лестничная площадка – 5х3м., высота ступеней – 0,12м., 0,15м., 0,15м., 0,1м.; длина – 2,5м., ширина проступей 0,31м. Краевые ступени не выделены контрастным цветом. Отсутствуют тактильные плитки (полосы) и поручни.</p>	С,О,К	<p>Ширину проступей следует принять от 0,35м до 0,4м, высоту подступенок – от 0,12м до 0,15м. Перед лестницей за 0,8-0,9м. предусмотреть предупредительные тактильные полосы, шириной 0,3-0,5м. Лестницы должны иметь поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. и иметь не</p>	Капитальный ремонт

						<p>травмирующее завершение. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м., они должны быть круглого сечение диаметром от 0,04м. до 0,06м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p>	
2	Лестница (наружная при входе в группу)	Е с т ь	8-10	<p>Высота крыльца – 0,56 м., лестничная площадка – 1,07х1м., высота ступеней – 0,13м., 0,13м., 0,17м.; длина – 1,07м., ширина проступей 0,26м. Перила на высоте 0,98м. Краевые ступени не выделены контрастным цветом. Отсутствуют тактильные плитки (полосы) и поручни.</p>	С,О,К	<p>Ширину проступей следует принять от 0,35м до 0,4м, высоту подступенок – от 0,12м до 0,15м. Перед лестницей за 0,8-0,9м. предусмотреть предупредительные тактильные полосы, шириной 0,3-0,5м. Лестницы должны иметь поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. и иметь не травмирующее завершение. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м., они должны быть круглого сечение диаметром от 0,04м. до 0,06м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02м. или другие</p>	Капитальный ремонт

							устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
3	Пандус (наружный при главном входе в детский сад)	Н е т	-	Пандуса нет. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.	К, О	Необходимо оборудовать пандус с уклоном не круче 1:20. При высоте площадки 0,52м. длина пандуса должна быть 10,4 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м. Поручни должны выступать за марш на 0,3 м и иметь нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0м. По продольным краям пандуса установить колесоотбойники высотой не менее 0,05м. Выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства.	Капитальный ремонт	
4	Пандус (наружный при входе в группу)	Н е т	-	Пандуса нет. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными	К, О	Необходимо оборудовать пандус с уклоном не круче 1:20. При высоте	Капитальный ремонт	

				устройствами.		<p>площадки 0,56 м. длина пандуса должна быть 11,2 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м.</p> <p>Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м.</p> <p>В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м. Поручни должны выступать за марш на 0,3 м и иметь нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0м. По продольным краям пандуса установить колесоотбойники высотой не менее 0,05м. Выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства.</p>	
5	Входная площадка (при главном входе в детский сад)	есть	12-13	<p>Входная площадка находится на высоте от уровня земли на 0,52м., имеет размеры 5х3м. Имеется навес. Отсутствует водоотвод</p>	О, С, К	<p>Установить водоотвод. Поверхность покрытий входных площадок должна быть твердой, не допускается скольжение при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.</p>	Капитальный ремонт

6	Входная площадка (при входе в группу)	есть	8-10	Входная площадка находится на высоте от уровня земли на 0,56м., имеет размеры 1,07х1м. Имеется навес. Отсутствует водоотвод	О, С, К	Увеличить размер входной площадки (не менее 2,2х2,2 м.) Установить водоотвод. Поверхность покрытий входных площадок должна быть твердой, не допускается скольжение при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.	Капитальный ремонт
7	Дверь (входная в главный вход детского сада)	есть	12-14, 16	Дверь двухстворчатая – 1,07м. Ширина рабочей створки 0,72 м. Высота порога 0,09 м. Отсутствует маркировка.	К,О,С	В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотреть маркировку в виде желтого круга диаметром 0.2м. Кнопка вызова должна находиться не выше 80см от уровня пола. На двери установить П-образную ручку. Снизить высоту порогов до 0,014м.	Текущий ремонт
8	Дверь (входная в группу)	есть	17-20	Дверь двухстворчатая – 1,07м. Ширина рабочей створки 0,72 м. Высота порога 0,06 м. Отсутствует маркировка.	К,О,С	В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотреть маркировку в виде желтого круга диаметром 0,2м. Кнопка вызова должна находиться	Текущий ремонт

							не выше 80см от уровня пола. На двери установить П-образную ручку. Снизить высоту порогов до 0,014м.	
9	Тамбур (при входе в главный вход детского сада)	есть	14-16	Входная группа имеет два тамбура. Ширина первого тамбура – 1,7 м, длина – 1,8 м. Ширина второго тамбура – 2 м, длина – 1,5 м. Двери в оба тамбура двухстворчатые. Ширина дверного проема 1,2 м., ширина каждой створки по 0,6 м. Высота порогов: 0,04 и 0,09 м. Отсутствует маркировка.	К,О,С	В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотреть маркировку в виде желтого круга диаметром 0.2м. На двери установить П-образную ручку. Снизить высоту порогов до 0,014 м.	Текущий ремонт	
10	Тамбур (при входе группу)	есть	17-20	Входная группа имеет два тамбура. Ширина первого тамбура – 1,7 м, длина – 1,5 м. Ширина второго тамбура – 2 м, длина – 1,5 м. Двери в оба тамбура двухстворчатые. Ширина дверного проема 1,2 м., ширина каждой створки по 0,6 м. Высота порогов: 0,04 и 0,02 м. Отсутствует маркировка.	К,О,С	В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотреть маркировку в виде желтого круга диаметром 0.2м. На двери установить П-образную ручку. Снизить высоту порогов до 0,014 м.	Текущий ремонт	
11	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание детского сада и сделать входную группу безопасной и удобной в соответствии с п. 5.1 СП 59.13330.2012. ГОСТ 5.2.14, ГОСТ Р 52875, ГОСТ 51261;						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		8-10, 12-20	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		37	Отсутствуют контрастные полосы на пути движения. При входе в детский сад имеются места ожидания. Ширина коридора – 1,38 м.	К,О,С,Г, У	На этаже, где будут посетители, необходимо предусмотреть зону отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания.	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	есть		38-44	Внутри здания детского сада имеются две лестницы, ведущие на второй этаж. Лестницы не соответствуют нормативным требованиям: ширина марша лестницы – 1,3м. Ширина проступей 0,3м,	С, О, К	Ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение. Поручни	Технические решения невозможны

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					<p>высота подступенок 0,13 м. Перила на высоте 1,07 м. Краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом</p> <p>Отсутствуют бортики по боковым краям ступеней лестницы.</p> <p>Лестничная площадка между этажами имеет размер: 3х1,5м. Площадка на втором этаже: 3х1,3м.</p>		<p>рекомендуется применять круглого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Краевые ступени выделить контрастным цветом. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p> <p>Технические изменения невозможны по архитектурным решениям.</p> <p>Организована альтернативная форма обслуживания граждан инвалидов и МГН: на уровне первого этажа.</p>	
3	Пандус (внутри здания)	Н е т		-				
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Н е т		-				
5	Двери	е с ть		10, 13- 21, 23- 24, 29- 30, 32- 34, 43	<p>Двери, ведущие на второй этаж, в музыкальный зал - двухстворчатые, шириной по 1,2м. Ширина каждой створки по 0,6 м. Высота порогов 0,04м.</p> <p>Дверь, ведущая в группу из раздевалки – 0,9м., порога нет. Дверь,</p>	С, О, К	Пороги понизить до 0,014м.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					ведущая в туалет – 0,9м., порог 0,05м.			
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		10, 12-14, 16-17, 19	Вход в здание будет являться и эвакуационным выходом.	К,О,С,Г, У	Обозначить пути эвакуации. Проектные решения должны обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004.	Текущий ремонт
7	Общие требования к зоне	<p>Передвижения инвалидов и МГН по территории детского сада возможны лишь в пределах первого этажа, при этом входные узлы в настоящее время недоступны.</p> <p>Пути движения внутри здания привести в соответствие с пунктом 5.2. СП 59.13330.2014.</p> <p>Входы в здание привести в соответствие с ГОСТ Р 12.4.026; СП52.13330; СП 5.2.3; СП 5.2.4; СП 5.2.10; СП 5.2.15; СП 5.2.16; СП 5.2.31; СП 5.2.34; СП 29.13.330 2011; СП 148.13330 2012; ГОСТ Р 52875; «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004</p>						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		10, 12-21, 23-24, 29-30, 32-34, 37-44	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для

инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		27-31	Отсутствует кабинет по обслуживанию инвалидов и МГН Ширина дверных проемов – 0,90 м., порога нет. Отсутствует система средств информации для инвалидов и МГН.	К, О, Г, С	Необходимо на уровне первого этажа выделить кабинет по обслуживанию инвалидов и обозначить специальным знаком. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 1,8x1,8 м. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания	Есть		33, 35-36	Двери двустворчатые, шириной 1,2м., ширина каждой створки по 0,6 м. Порога нет.	К, О, С	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
5	Кабина	Н						

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	индивидуального обслуживания	есть						
6	Общие требования к зоне	<p>В помещении необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>Привести зону целевого назначения в соответствии со СП. 5.1.4, 7.2.5</p>						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ		27-31, 33, 35-36	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалет	Есть		24-26	<p>Дверь в туалет 0,9 м. Порог высотой 0,05м. Унитаз находится на высоте 0,5м. от уровня пола. Раковина расположена на высоте 0,6м от пола. Вешалки для полотенца на высоте 0,9м. Нет кабины для инвалидов и МГН.</p>	К,О,С,Г,У	<p>Понизить высоту порога до 0,014м. Доступная кабина должна иметь размеры: ширина – 1,65, глубина – 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Также необходимо установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. На двери необходимо предусмотреть специальные знаки, в том числе рельефные, на высоте 1,35 м. Раковины для мытья</p>	Капитальный ремонт

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть		13, 45-46	На здании перед входом имеется вывеска с информацией о здании.	К,О,У,Г,С	Установить указатели направления движения по территории, внутри здания к кабинету по обслуживанию инвалидов и МГН. Краевые ступени лестниц и перила внутри здания выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт
2	Акустические средства	есть		16-17, 19	Нет акустических средств. Все выходы продублированы световыми табличками.	Г	Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	Текущий ремонт (при необходимости)
3	Тактильные средства	нет		-	Нет тактильных средств	С	Информирующие указатели и вывески выполняются в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, с помощью этих табличек люди с ограниченными возможностями здоровья получают наощупь информацию о доступности	Текущий ремонт

							<p>объектов, схемах перемещения, путях эвакуации и пр.</p> <p>Рельефные знаки и таблички со шрифтом Брайля применяются, как информационные указатели рядом с дверьми внутри здания, и размещаются на высоте 1.35 метра.</p> <p>Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.</p> <p>Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.</p> <p>Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.</p>
4	Общие требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.</p> <p>ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003</p>					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		13, 16-17, 19, 45-46	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____